



Lenkererhöhung



Handlebar risers



Riser manubrio



Risers de guidon




Canalizaciones verticales
del manillar

Art.Nr.: 45020-00


1



2



3



4



5





Eventuell muss die Kabelführung getrennt werden. The cable maybe must be disconnected.



Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. | The colors are for illustrating purposes only.

