



Lampenverkleidung



Headlight fairing



Cupolino



Carénage de phare




Carenado del faro


30474-001/004/005



/WunderlichGmbH

FAHRRICHTUNG
DRIVING DIRECTION

A



IN

FO!




Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben noch locker. Erst nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.



Fit all parts and screw on not too strong. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the kit is mounted without tension.

News, Shop, Downloads + Informationen:
www.wunderlich.deKataloganforderung + Downloads:
www.wunderlich.de/KatalogCatalogue download (English):
www.wunderlich.de/enGeneral information, dealers and news:
www.wunderlich.de/enDownload catalogo (italiano):
www.wunderlich.de/enInformazioni generali, dealer e Novità:
<http://www.wunderlich.de/en>Télécharger les catalogues (français):
www.wunderlich.de/enInformations générales et distributeurs:
www.wunderlich.de/enDescargar los catálogos (español):
www.wunderlich.de/enInformaciones generales, tiendas y noticias:
www.wunderlich.de/en





INFO!



Lampenmaske vor dem aufkleben des Zierstreifen entfetten.

Pfleheinweis:

Für die Reinigung muss kein spezieller Folienreiniger benutzt werden, sondern es können herkömmliche Reinigungsmittel verwendet werden, sehr effektiv ist dabei eine Mischung aus warmem Wasser mit Spülmittel. Sehr aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel sind jedoch nicht geeignet.



Please degrease lamp mask before sticking decorative stripes

Care instructions:

For cleaning don't must be used a special foil cleaner, but a conventional cleanser. Very effective is a mixture of warm water and soap. However, very aggressive or abrasive cleanser should not be used.